

Kirjutanud Viljar Puusepp  
Neljap, 13.Okt.2011 23:51

---

Tänavusel Tartu Ehitusmessil peetud ettekandes "**Erinevad probleemid ja lahendused küttesüsteemide renoveerimisel**" tuli jutuks küttesüsteemi paisupaagi oluline roll torustiku ja ventiilide tööea pikendamisel.

Amortiseerunud paisupaak on tihti **süüdi** süsteemi **veeleketes, õhu pääsemises torustikku** ning sellest põhjustatud metalli korrosioonis ehk **torude roostetamises**. Paisupaagi **amortisatsioon** võib olla väga suur - **30% kuni 5% aastas**, olenevalt tüübist. Suurema amortisatsiooniga on **membraan-paisupaagid** ning töökindlamad **kummikott-paisupaagid**.



Paisupaagi amortisatsioon seisneb selles, et kuna paisupaak on seest eraldatud kaheks kambriks, milles ühes osas on kokkusurutav õhk ja teises osas on küttesüsteemis ringlev vesi, siis aja jooksul pääseb õhk oma kambrist välja ning **paisupaak võib täituda üleni veega**.

Sellisel juhul ei ole seal enam õhku, mida kokku suruda ning paak **kaotab oma funktsionaalsuse survekõikumiste tasakaalustajana**. Tagajärjeks on eelpoolkirjeldatud survekõikumistest põhjustatud probleemid - **ülesurve korral hakkavad lekkima ventiilid ja toruühendused, alasureve korral pääseb torustikku õhk, mis põhjustab roostet**.